



5Vから3.3Vへの変換で消費電流多いので、
 次に作る時はオープンコレクタで3.3Vの線を駆動するようにする
 1ポートあたり40mA近く消費する(Hの時)

3.3VレギュレーターがOFFの時は
 SW3,SW4 は使えない
 (DI/CLK のトランジスタ経由でGNDに落ちる)

自作ECU用のモニター
<http://kyoutan.jpn.org/>